


Geokunststoffe - Bauen auf weichem Untergrund

Geosynthetics - Constructions over Weak Soils

Untergrundverbesserung - Vertikaldrain / Bewehrung

Improvement of Subsoil - Vertical Drainage / Reinforcement



- Geotextilummantelte Kiessäulen
- Keine Spezialmaschinen erforderlich
- geotextile covered grain columns
- no special machines necessary



- Beschleunigung der Konsolidierung
- Erhöhung der Standsicherkeit
- accelerated consolidation
- increase of stability

Bewehrte Steilböschung unter direkter Verkehrsbelastung

Reinforced Embankment under Direct, Extreme Traffic Loading



- Schutz ökologisch wertvoller Flächen
- Flexible Konstruktion zur Anpassung an inhomogene, weiche Untergrundverhältnisse
- protection of ecological valuable areas
- flexible construction for adaption to inhomogeneous, weak subsoils



- Meßtechnische Überwachung einer neuen Bauweise (Vertikal-Horizontalverformungen, Erddrücke)
- Gebrauchstauglichkeit unter extremer dynamischer Belastung
- instrumentation of a new construction method (vertical / horizontal deformations, earth pressure)
- serviceability under extreme dynamic loadings

- Konstruktion
 - 6 Lagen $d = 0.5$ m, Frontneigung 80°
 - sandiger Kies
 - Steilböschung 1 Geogitter, PES Garn, PE Hülle
 $T_{max} = 155$ kN/m, $T_{cal} = 42$ kN/m
 - Steilböschung 2 Geokomposit, PP Garn, PP Vliesstoff
 $T_{max} = 227$ kN/m, $T_{cal} = 36$ kN/m
 - Sicherheitsfaktor bei Standardberechnung $\eta = 1.4$
- Erfahrungen während des Betriebs unter unmittelbarem Schwerlastverkehr
 - Vertikalverformungen der gesamten Konstruktion (30 - 50 cm)
- Probobelastung
 - 6 Anker mit jeweils 15 m Länge
 - Belastungsfläche $2.0 \text{ m} \times 2.5 \text{ m}$
 - Messungen: Setzungen, horizontale Verformungen, Erddrücke
- Resultate
 - horizontale Verformungen
 $< 1.5 - 2.0 \text{ mm bei } \sigma = 600 \text{ kPa}$
 - Testlast (begrenzt durch Ankertraglast)
 $20 - 25$ fach höher als in Berechnung angesetzt
 - kein Bruchzustand zu erreichen
⇒ Überlegungen zu Tragverhalten erforderlich



- Construction
 - 6 layers $d = 0.5$ m, inclination of facing 80°
 - sandy gravel
 - steep slope 1 geogrid, PES garn, PE coating
 $T_{max} = 155$ kN/m, $T_{cal} = 42$ kN/m
 - steep slope 2 geocomposite, PP garn, PP nonwoven
 $T_{max} = 227$ kN/m, $T_{cal} = 36$ kN/m
 - factor of safety during standard calculation $\eta = 1.4$
- Experience while usage under direct extreme traffic loading
 - vertical deformations of entire construction (30 - 50 cm)
- Final loading
 - 6 anchors with $l = 15$ m length
 - loading area $2.0 \text{ m} \times 2.5 \text{ m}$
 - measurement: vertical and horizontal deformation, earth pressure
- Results
 - horizontal deformations
 $< 1.5 - 2.0 \text{ mm bei } \sigma = 600 \text{ kPa}$
 - final load (restricted by anchor limit loads)
 $20 - 25$ times higher than within standard calculation
 - ultimate limit state not reached
⇒ consideration about the bearing behaviour necessary